

Vledderveen	schouwpuntnummer:	36	230	37	225	210	* *	
	ambitie	C	C	C	C	C	C	
Datum: 9 november 2017 Schouwronde: <input type="radio"/> voorjaar <input checked="" type="radio"/> najaar	Schaalbalk	<i>blz</i>						
	Boom	6 - 7	C	B	B	B	B	nvt
	Bosplantsoen	4	nvt	nvt	B	nvt	nvt	nvt
	Groen-vitaliteit beplanting	94	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
	Haag	4	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
	Sierplantsoen	2	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
	Uitwerpselen in groen	94	nvt	nvt	B	nvt	nvt	A
	Zwerfafval in groen	1	B	A	B	nvt	nvt	A
	Overgroei beplanting gras/verh.	9	B	B	B	B	nvt	D
	Ruw gras en bermen	?	B	C	B	B	B	C
	Blad-/bloesem op verharding	15	nvt	nvt	B	B	A	B
	Onkruid op verharding	147	nvt	B	nvt	B	nvt	D
	Veegvuil op verharding	15-16	C	B	B	B	nvt	A
	Zwerfafval op verharding	15	B	A	A	B	B	A
	Bank	17	A	nvt	B	nvt	nvt	B
	Hekken en geleide elementen	17	C	nvt	nvt	nvt	D	B
	Natuurlijke aanslag meubilair	135	B	nvt	A	nvt	B	B
	Palen	17	nvt	D	B	nvt	B	B
Staat afvalbak	18	nvt	nvt	B	nvt	nvt	B	
Vullingsgraad afvalbak	18	nvt	nvt	A	nvt	nvt	C	

Schouwpunten:

- 36** Vledderweg
- 230** 3^e Oomsberg
- 37** 3^e Oomsberg / beton fietspad
- 225** Waterschapsweg thv nr. 27
- 210** Vledderweg / Kettingwijk
- **** Waterschapsweg thv Vledderbos*
- * Aangedragen door wijkraad**

Actiepunten:

Vledderweg; stamschot behoeft aandacht

Doorgezet naar aannemer.

Vledderweg; 1^e paal behoorlijke schade

Gezien er geen direct gevaar ontstaat wordt hier niets aan gedaan.

3^e Oomsberg; Lantaarnpaal zeer scheef

Opdracht uitgezet via Fixi, is weer hersteld door Citytech.

3^e Oomsberg / beton fietspad; Pad naar bankje behoorlijke overgroei.

Doorgezet naar aannemer.

Vledderweg / Kettingwijk; Bord mist, onduidelijk welk bord dit was?

Doorgezet naar aannemer.

Waterschapsweg wegversmalling (thv Vledderkanaal). Kloppen de verkeersborden hier wel volledig met de situatie?

Er vindt momenteel een inventarisatie plaats omtrent verkeersborden.

Resultaat hiervan afwachten.